НДСА.852.01.00.00.01

Ra 3,2 (√)







В–В



Б(5:1)



Г–Г
2 места



А(5:1) 2 места



1 Неуказанные предельные отклонения H12, h12, $\pm\frac{IT12}{2}$.

2 На поверхности не допускается наличие царапин и дефектов.

3 После завершения всех процессов обработки произвести очистку. После очистки голыми руками не прикасаться.

4 Поставка детали осуществляется в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия от царапин и других механических повреждений.

Ревизия 1

					НДСА.852.01.00.00.01			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Васильева		10.11.22			505,6 г	1:1
Пров.		Гарностаев		10.11.22		Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					АМг6 ГОСТ 4784-97	ЭСТО		
Утв.		Белевцев						

Копировал

Формат А0

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.