

1. 32...37 HRC.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm\frac{IT12}{2}$.
3. Покрытие: ~~Х36-тв.~~ Х24,тв, F = 2,27 дм², кроме внутренних поверхностей. На поверхности К допускается непрокрытие – след от приспособления.
4. Полировать – после покрытия.
5. Поверхность Ж притереть с сопрягаемой поверхностью детали .128.
6. Размеры и шероховатости поверхностей после покрытия.
7. * Размеры для справок.
8. ** Размеры обеспечиваются инструментом.

.273			
Шток	Лит	Масса	Масштаб
	А	0,58	1:1
	Лист	Листов 1	
Круг $\frac{В1-45\ ГОСТ\ 2590-2006}{40Х-3\ ГОСТ\ 4543-71}$			

Подп. и дата | Инв. N | Взам.инв. N | Подп. и дата

Формат А3