



1. H12, h12, IT12/2
2. Все острые кромки притупить
3. Оксидировать

NG31180 Ошибка: Нет ссылки				Лист	Масса	Масштаб
Оsowanie_Vid szadi				11,74	1:2	
Ошибка: Нет ссылки				Лист: 1	Листов: 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Иванов					
Проект.	Петров					
Т. конт.	Дегтярев					
Н. конт.	Грохоров					
Утв.	Сидоров					
S355				Копировал		
				Формат А1		

Имя, № листа, Лист, и дата, Взам. инв. №, Инв. № докум., Лист, и дата, Страна, №

Лист, и дата

Страна, №