



1 Размеры для справок.  
2 Уплотнитель поз. 2 ставить на клей СА-88 ТУ 251300-005-99-2005.  
Допускается использование аналогичного клея других производителей.  
3 Маркировать Ч,Д на бирке.

					<b>VFU.100.01-05.00.000 СБ</b>					
					<b>Накладка</b>		Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				3,3	1:1	
					Сборочный чертеж		Лист	Листов	1	