



1. * Размеры обеспечить инструментом.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h11, $\pm \frac{IT11}{2}$.
3. Клеить К и маркировать Ч.

05.009			
Переходник		Лит.	Масса
		0,4	2:1
Круж		Лист	Листов 1
В1-95 ГОСТ 2590-2006 20 ГОСТ 1050-2013			
Копировал		Фирма АЗ	