




Рис.1



Б-Б(1:1)



В-В(1:1)



Г-Г(1:1) ⌀






Рис.2 (1:5)
Остальное см. Рис.1



Д-Д(1:1) ⌀



Е-Е(2:1) ⌀




Таблица 1

Обозначение	Рис.
01.000	1
01.000-01	2

1. Размеры для справок.
2. *Прокладками поз.13 регулировать положение рычагов поз.2, поз.3 и затворов (см. 04.00.000 и 03.00.400).
3. Клеить К, маркировать 4 на дырке.

04.01.000 СБ

Опора

Лист	Масса	Масштаб
16	12	1:2