


Справ. №	Перв. примен.



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H11, h11,  $\pm \frac{IT11}{2}$ .
2. \* Размер для справок.
3. \*\* Размер обеспечить инструментом.
4. Клеить К и маркировать Ч на бирке.

109			
Втулка		Лист	Масса
		0,15	1:1
Круг		Листов	1
В1-25 ГОСТ 2590-2006 20 ГОСТ 1050-2013			
Копировал		Формат А4	