


Справ. №	Перв. примен.

√ Ra 25 (√)



\* Размеры для справок.  
Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

05.004			
Труда	Лист	Масса	Масштаб
		0,05	1:1
	Лист	Листов	1
Труда 60х3 ГОСТ 10704-91 В-СтЗсп ГОСТ 10705-80			