


Справ. №

 $\sqrt{Ra_{25}}$ 

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: – с.
2. Клеймить К, маркировать Ч на бирке.

04.01.009

Shaūda

См3сн5 ГОСТ 535-2005

<i>Аум.</i>			<i>Мацца</i>	<i>Маццмаѳ</i>
			<i>0,01</i>	<i>2:1</i>
<i>Аум</i>			<i>Аумѳ</i>	<i>1</i>