





ПКИ-015.710-М СБ



Изометрия



## 1. Технические характеристики резины поз. 3:

- Твердость по Шору, шкала А: 70...80;
- Температура хрупкости не выше минус 50 °C;
- Прочность крепления резины к металлу не менее 5 МПа.

\*Размеры для справок.

2. Уплотнение должно быть изготовлено в пресс-форме, шероховатость формообразующих поверхностей пресс-формы должна быть не более Ra0,32.

3. Не допускается отслоение смеси резиновой поз. 3 от ножа поз. 1.

4. По месту линии разъёма пресс-формы допускается облой выступающий не более 1 мм, толщиной не более 0,5 мм.

5. По месту линии разъёма пресс-формы допускается облой выступающий не более 1 мм, толщиной не более 0,5 мм.

			ПКИ-015.710-М СБ		
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата	Масштаб
2	Изм. ППК2-15-24	Хасанов	07.02.24		
1	Изм. ППК2-12-23	Хасанов	17.11.23		
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Метляков				
Пров.	Семёнов	Н.Семёнов	08.02.24		
Т.контр.					
Н.контр.					
Согл.	Самоловов	С.Самоловов	08.02.24		
Утв.	Кобелев	К.Кобелев			
Нож-уплотнитель			Сборочный чертеж		
Лист 1		Листов 2		ООО "ТСИ"	

6. Литники должны быть расположены на поверхности "Б". Литники должны быть срезаны, возвышения от среза литников должны быть не более 0,5 мм, усадочный прогиб на поверхности "Б" не более 1 мм.

7. Не допускаются линии разъёма на передней поверхности "В".

8. Маркировать текст "ПКИ-015.710-М" устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 3,5...4 мм на глубину 0,4...0,6 мм.

9. Маркировать информацию о заводе-изготовителе устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 3,5...4 мм на глубину 0,4...0,6 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается разработчиком. (Пример: 00.00.000).

10. Клеймить клеймом ОТК.

11. Условия работы:

- рабочая среда: воздух, нефть, парафины, пластовые воды, растворы хлорида кальция и натрия с объёмным содержанием углекислого газа CO<sub>2</sub> и сероводорода H<sub>2</sub>S до 6% каждого (К2 по ГОСТ 13862-90).
- рабочая температура от минус 40 °C до + 50 °C.

12. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

