



ДЗ.03-3 К-ДТ.014

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1. Неуказанные отклонения $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
2. ФП - Функциональная поверхность: защитить от повреждений.
3. *** Острую кромку скруглить.
4. Снять заусенцы, притупить острые кромки: фаска макс. 0,1 мм x 45°.

ДЗ.03-3 К-ДТ.014

Диск надмембранный
10,1 x 40 мм

12X18H10T

Лит.	Масса	Масштаб
	0,034	2:1
Лист	Листов	1