


Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № избл.	Подл. и дата
БР/М.401421233.001	БР/М.401421233			
Справ №	Перф. примен.			
БР/М.418465.011 ЗГ1	БР/М.418465.011 ЗГ1			



- Твердость рабочих поверхностей, поверхностей заходных и выходных фасок должна быть в пределах 59...65 HRC.
- Твердость измерять на поверхности Б.
- Перед термообработкой точить поверхность А с припуском $0,3_{-0,1}$ мм на диаметр.
- Шероховатость посадочных поверхностей центровых отверстий $\sqrt{Ra} 1,6$.
- Дефекты на рабочих поверхностях, а также на поверхностях заходных и выходных фасок калибров не допускаются.
- Исполнительные размеры калибра рассчитаны в соответствии с ГОСТ 24853-81.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - тк.
- Маркировать "ПР φ2,91^{+0,12}".

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Емельяненко			03.06.2015			
Пров.	Вашарин			17.06.2015			
Т.контр.	Соловьев			17.06.2015			
Пров.	Палкина			17.06.2015			
Н.контр.	Кочерга			17.06.2015			
Утв.	Соловьев			17.06.2015			

БР/М.401421233.001

Калибр-пробка гладкий ПР
φ2,91(0,+0,12)

Сталь Ч8А ГОСТ 1435-99

ВИРИАЛ®
VIRIAL