





Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

154 7.00.02.020 СБ



- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2, ±AT14/2.
- 3 Обработку фаски на поз.3 проводить по фаске поз.1 после сборки (не должно быть переходной ступеньки).
- 4 При сборке между поз.1, 2 и 3 не допускаются видимые зазоры.
- 5 Сварные швы по ГОСТ 14 771-76.

154 7.00.02.020 СБ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div>Колпачек</div> <div>Сборочный чертеж</div>		
Разраб.	Низамов						
Пров.							
Т.контр.	Векшин			11.01.24	Лист 1		
Н.контр.	Латыпова			09.01.24	ООО "НПО РОСТАР"		
Утв.	Латыпова			09.01.24			

Копировал

Формат А3