



НДСА.002.03.00.00.07

√ Ra6.3 (√)



- *Размер для справок.
- На поверхностях не допускается наличие царапин и дефектов.
- После завершения всех процессов обработки произвести очистку. После очистки голыми руками не прикасаться.
- Поставка детали осуществляется в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия от царапин и других механических повреждений.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дюрл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

| | | | | | | | | |
|----------|------|------------|-------|----------|----------------------|------|--------|---------|
| | | | | | НДСА.002.03.00.00.07 | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Планка | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Лицагина | | 05.04.21 | | | 0,57 | 1:2 |
| Проб. | | Горностаев | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| И.контр. | | | | | Д16 ГОСТ 4784-97 | | | ЭСТО |
| Утв. | | Виноградов | | | | | | |