


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

√ Ra 25 (√)



1. * Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: $h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
3. Маркировать Ч и клеймить К.

104			
Швеллер		Лит.	Масса
			3,3
		Лист	Листов
6,5П ГОСТ 8240-97		1	
Швеллер 345-12-09Г2С ГОСТ 19281-2014			