


Справ. №	Перв. примен.



Обозначение	H	Масса, кг
05.011	40°	0,22
-01	42°	0,23

1. Заготовка – Отвод 45-1-60,3х2,9-09Г2С ГОСТ 17375-2001.
2. * Размеры для справок.
3. Маркировать Ч и клеить К.

.05.011		
Отвод	Лист	Масса
		См. табл.
	Листов	1
См. п.1		1