


Справ. №	Перв. примен.

√ Ra 25 (√)



1. * Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: $h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
3. Маркировать Ч и клеймить К.

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

111

Косынка	Лит.		Масса	Масштаб
			0,7	1:2
	Лист		Листов 1	
Б-ПН-5 ГОСТ 19903-2015				
Лист 345-12-09Г2С ГОСТ 19281-2014				