


$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\sqrt{})}$



1. * Размеры обеспечить инструментом.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h11, $\pm \frac{IT11}{2}$.
3. Клеить К и маркировать Ч.

05.002

Заглушка

Лист	Масса	Масштаб
1	0,22	1:1
Лист	Листов	1

Круг В1-45 ГОСТ 2590-2006
20 ГОСТ 1050-2013