


Перв. примен.

Справ. №

$\sqrt{Ra12,5 (\sqrt{ })}$



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: – с.
2. Клеить К, маркировать Ч на дырке.

04.01.101

Втулка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	5:1
Лист	Листов	1

БрА9ЖЗЛ ГОСТ 493-79