



Рис. 1



Б(2,5:1)



А(4:1)




Рис. 2
Остальное см. Рис. 1

В-В




Таблица 1

Обозначение	Рис.	Масса, кг
04.01.250	1	1,23
04.01.250-01	2	1,35

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76, кроме указанных особо.
2. *Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: – с.
4. Клеймить К, маркировать Ч на бирке.

04.01.250 СБ				
Рычаг		Лит.	Масса	Масштаб
		См. табл.	1:1	
		Лист	Листов	1