


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\sqrt{\phantom{x}})}$



1. \* Размер обеспечить инструментом.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h11,  $\pm \frac{IT11}{2}$ .
3. Клеить К и маркировать Ч.

05.007

Патрубок

Лит.	Масса	Масштаб
Литм	0,28	1:1
Литмн	Литмн	1

В1-65 ГОСТ 2590-2006  
Круг 20 ГОСТ 1050-2013

Копировал

Формат А4