


Перв. примен.

Справ. №

✓ Ra12,5 (✓)



1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: – с.
3. Клеить К, маркировать Ч на бирке.

04.01.002

Стяжка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,24	1:1
Лист	Листов	1

Кружок 20 ГОСТ 2590-2006
Стяжка ГОСТ 535-2005

Копировал

Формат А4